



青柳先生の講習状況




青柳先生の講習状況




No①高温乾燥材

曲げ強度試験の状況



No①高温乾燥材

破壊した瞬間



No①高温乾燥材

破壊された断面の状況



No①高温乾燥材

破壊された断面の状況





No②人工乾燥材(燻煙乾燥材)

曲げ強度試験の状況



No②人工乾燥材(燻煙乾燥材)

繊維(水平)方向に破壊された木材の状況



No②人工乾燥材(燻煙乾燥材)

繊維(水平)方向に破壊された木材の状況



No③人工乾燥材(燻煙乾燥材)

繊維(水平)方向に破壊された木材の状況




No③人工乾燥材(燻煙乾燥材)

繊維(水平)方向に破壊された木材の状況






曲げ強度試験の状況



繊維(水平)方向に破壊された木材の



繊維(水平)方向に破壊された木材の



繊維(水平)方向に破壊された木材の




繊維(水平)方向に破壊された木材の



No⑥人工乾燥材(燻煙乾燥材)

繊維(水平)方向に破壊された木材の



No⑦天然乾燥材

曲げ強度試験の状況



No⑦天然乾燥材

繊維を横断するように破壊された木材の状況



No⑦天然乾燥材

繊維を横断するように破壊された木材の状況






No⑧人工乾燥材

繊維(水平)方向に破壊された木材の




No⑧人工乾燥材

繊維(水平)方向に破壊された木材の



No⑧人工乾燥材

繊維(水平)方向に破壊された木材の



No⑨集成材

ラミナ材のジョイントから繊維(水平)方向に破壊された木材の状況



No⑨集成材

ラミナ材のジョイントから繊維(水平)方向に破壊された木材の状況